



**NOTAS:**  
 Estando el gabinete eléctrico en la misma sala de medición los caudalímetros se conectarán directamente a este, prescindiendo de caja para bornera .  
 Se deberá colocar leyenda de medida de gabinete eléctrico, cantidad de caudalímetros internos, diámetro y destino.  
 Las acometidas al gabinete eléctrico serán únicamente de ambos laterales.