



EN LA DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR SE DEBERA GRAFICAR ESQUEMATICAMENTE LA UBICACION EN FORMA HORIZONTAL DE LOS NIPLES PARA LA FUTURA COLOCACION DE LOS MEDIDORES

Gestión de Medidores Totalizadores



**ANEXO III**  
DISPOSICIÓN DE COLECTORES Y BAJADAS